

云南省市场监督管理局 云南省住房和城乡建设厅

云南省市场监督管理局 云南省住房和城乡建设厅 关于 2019 年建设工程质量检测能力 验证结果的通报

各州（市）市场监督管理局、住房和城乡建设局，各建设工程质量检测机构，各相关检验检测机构：

为进一步提升我省建设工程质量检测工作水平，确保建设工程质量检测结果准确可靠，有效判断和监控我省建设工程质量检测机构及相关检测机构的检测能力，规范我省建设工程质量检测市场环境，依据《检验检测机构资质认定管理办法》和《云南省实验室能力验证实施办法》规定，云南省市场监督管理局、云南省住房和城乡建设厅组织开展了 2019 年建设工程质量检测能力验证，现将能力验证开展情况和验证结果通报如下：

一、全省建设工程质量检测能力验证开展情况

按照《云南省市场监督管理局 云南省住房和城乡建设厅关于开展 2019 年建设工程质量检测能力验证的通知》（云市监函〔2019〕175 号）要求，本次能力验证工作由云南省市场监督管理局和云南省住房和城乡建设厅共同组织，云南省工程质量监督管理站负责技术监督指导，云南省工程检测协会负责具体承办。

参加本次能力验证的 289 家检验检测机构主要为建设工程的质量检测机构，其中还包括 6 家市场监管部门所属检验检测机构，6 家公路水运工程试验检测机构，5 家水利工程质量检测机构，1 家地矿实验室。289 家检验检测机构中，共有 281 家检验检测机构参加了钢筋间距和钢筋保护层厚度检测，97 家检验检测机构参加了防水卷材拉伸性能试验，89 家检验检测机构同时参加了两个项目。

二、各检测项目能力验证结果

(一) 参加本次防水卷材拉伸性能试验初测的检验检测机构共有 97 家，出现至少一个参数不满意结果的检验检测机构共 23 家，其检验检测机构编号为 01PT2019A007、01PT2019A021、01PT2019A024、01PT2019A053、01PT2019A106、01PT2019A115、01PT2019D010、01PT2019E003、01PT2019E007、01PT2019E011、01PT2019F013、01PT2019G005、01PT2019G006、01PT2019G007、01PT2019G016、01PT2019H007、01PT2019K001、01PT2019K002、01PT2019K003、01PT2019L020、01PT2019L025、01PT2019P002、01PT2019R001；出现至少一个参数有问题（可疑）结果的检验检测机构共 23 家，其检验检测机构编号为 01PT2019A016、01PT2019A025、01PT2019A027、01PT2019A040、01PT2019A047、01PT2019A057、01PT2019A065、01PT2019A072、01PT2019A076、01PT2019A080、01PT2019A087、01PT2019A101、01PT2019A119、

01PT2019D004、01PT2019D007、01PT2019E012、01PT2019G014、01PT2019K004、01PT2019M003、01PT2019P005、01PT2019P006、01PT2019P007、01PT2019S007；其余 51 家检验检测机构的初测结果全部为满意。

（二）参加本次钢筋间距和钢筋保护层厚度检测初测的检验检测机构共 281 家，出现至少一个参数不满意结果的检验检测机构共 33 家，其检验检测机构编号为 01PT2019A009、01PT2019A023、01PT2019A030、01PT2019A033、01PT2019A038、01PT2019A054、01PT2019A073、01PT2019A074、01PT2019A089、01PT2019A094、01PT2019A117、01PT2019C010、01PT2019S003、01PT2019D002、01PT2019D011、01PT2019E004、01PT2019F005、01PT2019F010、01PT2019F011、01PT2019F012、01PT2019G003、01PT2019G019、01PT2019H005、01PT2019H008、01PT2019J006、01PT2019J007、01PT2019J009、01PT2019J014、01PT2019L020、01PT2019L021、01PT2019N010、01PT2019P005、01PT2019P006；出现至少一个参数有问题（可疑）结果的检验检测机构共 19 家，其检验检测机构编号为 01PT2019A006、01PT2019A020、01PT2019A026、01PT2019A053、01PT2019A057、01PT2019A061、01PT2019A064、01PT2019A077、01PT2019A087、01PT2019A118、01PT2019D005、01PT2019E008、01PT2019F008、01PT2019L002、01PT2019M004、01PT2019N004、01PT2019P009、01PT2019S002、

01PT2019S007; 其余 229 家检验检测机构的初测结果全部为满意。

(三) 参加本次防水卷材拉伸性能试验复测的检验检测机构共有 23 家, 仍出现至少一个参数不满意结果的检验检测机构共 4 家, 其检验检测机构编号为 01PT2019E007、01PT2019E011、01PT2019G016、01PT2019K002; 仍出现至少一个参数有问题(可疑)结果的检验检测机构共 3 家, 其检验检测机构编号为 01PT2019A024、01PT2019F013、01PT2019G005; 其余 16 家检验检测机构的复测结果全部为满意。

(四) 参加本次钢筋间距和钢筋保护层厚度检测复测的检验检测机构共 32 家(01PT2019C010 号检验检测机构因单位改制业务暂停未参加复测, 其最终能力验证结果为不满意), 仍出现至少一个参数不满意结果的检验检测机构共 3 家, 其检验检测机构编号为 01PT2019F012、01PT2019L021、01PT2019P006; 仍出现至少一个参数有问题(可疑)结果的检验检测机构共 4 家, 其检验检测机构编号为 01PT2019A033、01PT2019S003、01PT2019H005、01PT2019L020; 其余 25 家检验检测机构的复测结果全部为满意。

三、能力验证后处理要求

结合 2020 年检验检测领域监管整治, 进一步做好此次能力验证后续处理工作:

(一) 对于参加本次能力验证且初测结果全部为满意的检验检测机构，此次能力验证结果为满意，希望继续保持并进一步提高检测水平。(此次能力验证结果为满意的检验检测机构名单见附表 1)

(二) 对于初测、复测结果出现一个及以上参数有问题(可疑)的检验检测机构，由检验检测机构自行开展纠错整改和采取预防措施;

(三) 对于经复测结果仍为不满意的参加者，此次能力验证结果为不满意，应当及时进行整改并自行暂停相关检验检测活动，直至技术水平得到有效验证并经能力验证组织单位确认后，方可恢复检验检测活动。(此次能力验证结果为不满意的检验检测机构名单见附表 2)

(四) 对于应当参加能力验证但无故不参加的检验检测机构，将根据《检验检测机构资质认定管理办法》等规定进行处理。


四、其他事项

本次能力验证技术报告和能力验证结果通知单由能力验证组织单位分发各参加单位。

各检验检测机构可保存参加本次能力验证的有关资料，作为检验检测机构检测能力的证明。此次能力验证结果为满意的检验检测机构，自本通报发布之日起 2 年内可用于资质认定现场评审或复评审时对该检测项目的的能力证明，可免于该检测项目的现场

考核。鼓励其他政府部门、社会组织及其他方选择能力验证结果满意的检验检测机构提供技术服务。

- 附表：1. 2019年建设工程质量检测能力验证结果满意检验检测机构名单
2. 2019年建设工程质量检测能力验证结果不满意检验检测机构名单



附表1

2019 年建设工程质量检测能力验证结果满意 检验检测机构名单

序号	机构编号	机构名称	满意项目
1	01PT2019A001	富民县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
2	01PT2019A002	国投工程检验检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
3	01PT2019A003	昆明必和必真工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
4	01PT2019A004	昆明呈贡区城投建筑工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
5	01PT2019A005	昆明诚晖工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
6	01PT2019A007	昆明峻奇无损检测工程有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
7	01PT2019A008	昆明勘察院科技开发有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
8	01PT2019A010	昆明谦诚工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
9	01PT2019A011	昆明市东川区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
10	01PT2019A012	昆明市公路工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
11	01PT2019A013	昆明市官渡区建设工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
12	01PT2019A014	昆明市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验

序号	机构编号	机构名称	满意项目
13	01PT2019A015	昆明市晋宁区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
14	01PT2019A016	昆明市市政工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
15	01PT2019A017	昆明顺名桥梁隧道工程技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
16	01PT2019A018	昆明铁路中志科技发展有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
17	01PT2019A019	昆明伟业工程技术有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
18	01PT2019A021	昆明西苑建筑工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
19	01PT2019A022	昆明学院科技开发服务中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
20	01PT2019A024	昆明远帆工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
21	01PT2019A025	昆明臻盟建筑工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
22	01PT2019A027	陕西瑞特检测科技有限公司云南分公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
23	01PT2019A028	石林县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
24	01PT2019A029	嵩明县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
25	01PT2019A031	宜良县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
26	01PT2019A032	云南奥邦工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
27	01PT2019A034	云南百衡工程咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
28	01PT2019A035	云南佰昂建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
29	01PT2019A036	云南博竣检测技术咨询服务有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
30	01PT2019A037	云南博泰工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
31	01PT2019A040	云南楚天工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
32	01PT2019A041	云南达峰工程质量检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
33	01PT2019A042	云南达界建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
34	01PT2019A043	云南达信建设工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
35	01PT2019A044	云南鼎祺环境检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
36	01PT2019A045	云南高科达公路工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
37	01PT2019A046	云南国地工程检测咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
38	01PT2019A047	云南航安工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
39	01PT2019A048	云南航天工程物探检测股份有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
40	01PT2019A049	云南昊昇工程检测技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
41	01PT2019A050	云南禾凯建筑工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
42	01PT2019A051	云南合信工程检测咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验

序号	机构编号	机构名称	满意项目
43	01PT2019A052	云南恒昊建设工程检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
44	01PT2019A055	云南宏程卓越建设工程技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
45	01PT2019A056	云南宏固工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
46	01PT2019A058	云南华都工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
47	01PT2019A059	云南华昆水电水利科学研究有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
48	01PT2019A060	云南华水投资管理有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
49	01PT2019A062	云南佳盛工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
50	01PT2019A065	云南建检建筑工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
51	01PT2019A066	云南建科工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
52	01PT2019A067	云南建投博昕工程建设中心试验有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
53	01PT2019A068	云南建研建设工程检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
54	01PT2019A069	云南建筑工程质量检验站有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
55	01PT2019A070	云南交通土木工程检测研究中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
56	01PT2019A071	云南杰岩建筑工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
57	01PT2019A072	云南金驰建筑工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
58	01PT2019A074	云南金晟建设工程检测科技有限公司	防水卷材拉伸性能试验
59	01PT2019A075	云南凯越工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
60	01PT2019A076	云南铠昕工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
61	01PT2019A078	云南康茂水利水电工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
62	01PT2019A079	云南科仑工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
63	01PT2019A081	云南联禾工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
64	01PT2019A082	云南隆兴建筑工程质量检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
65	01PT2019A083	云南路电工程检测技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
66	01PT2019A084	云南路建工程检测咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
67	01PT2019A085	云南路建集团欣业工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
68	01PT2019A086	云南路捷交通咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
69	01PT2019A088	云南平皓建设检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
70	01PT2019A089	云南千岩工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能试验
71	01PT2019A090	云南群驰建筑工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
72	01PT2019A091	云南荣鼎建设工程检测技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
73	01PT2019A092	云南容源环境质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
74	01PT2019A093	云南锐锦工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
75	01PT2019A095	云南锐永工程检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
76	01PT2019A096	云南瑞博检测技术股份有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
77	01PT2019A097	云南润诺建筑工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
78	01PT2019A098	云南赛安得建设工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
79	01PT2019A099	云南设计院集团工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
80	01PT2019A100	云南省产品质量监督检验研究院	防水卷材拉伸性能试验
81	01PT2019A102	云南省公路科学技术研究院	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
82	01PT2019A103	云南省公路科学技术研究院工程检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
83	01PT2019A104	云南省建筑材料产品质量检验研究院	防水卷材拉伸性能试验
84	01PT2019A105	云南圣迪工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
85	01PT2019A106	云南双翔建设检测技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
86	01PT2019A107	云南思欧工程检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
87	01PT2019A108	云南太明工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
88	01PT2019A109	云南特斯泰工程检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
89	01PT2019A110	云南特斯特建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
90	01PT2019A111	云南通衢工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
91	01PT2019A113	云南图兴建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
92	01PT2019A114	云南唯安建设工程技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
93	01PT2019A115	云南鑫诚建筑工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
94	01PT2019A116	云南阳光钜红工程试验检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
95	01PT2019A119	云南宇舟检测技术有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
96	01PT2019A120	云南云检工程技术检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
97	01PT2019A121	云南云交建工程试验检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
98	01PT2019A122	云南云岭高原山区公路工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
99	01PT2019A123	云南云路工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
100	01PT2019A124	云南云桥工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
101	01PT2019A125	云南云水工程技术检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
102	01PT2019A126	云南云智工程检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
103	01PT2019A127	云南震谦建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
104	01PT2019A128	云南正宇工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
105	01PT2019A129	云南卓立工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
106	01PT2019A130	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司科学研究分院	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
107	01PT2019A131	中国有色金属工业第十四冶金建设公司建材研究所	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
108	01PT2019C001	巧家县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
109	01PT2019C002	水富县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
110	01PT2019C003	绥江县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
111	01PT2019C004	威信县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
112	01PT2019C005	盐津县建设工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
113	01PT2019C006	永善县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
114	01PT2019C007	昭通市建设工程质量检测中心有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
115	01PT2019C008	昭通市润源建设工程质量检测咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
116	01PT2019C009	昭通市昭阳区建设工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
117	01PT2019D001	富源县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
118	01PT2019D003	陆良精实工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
119	01PT2019D004	罗平县建筑工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
120	01PT2019D006	曲靖市安泰建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
121	01PT2019D007	曲靖市建设工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
122	01PT2019D008	曲靖市马龙区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
123	01PT2019D009	曲靖市沾益区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
124	01PT2019D012	宣威市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
125	01PT2019D013	宣威市全益建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
126	01PT2019E001	楚雄市建设工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
127	01PT2019E002	楚雄永德工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
128	01PT2019E003	楚雄州建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
129	01PT2019E005	牟定县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
130	01PT2019E006	南华县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
131	01PT2019E007	双柏县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
132	01PT2019E009	元谋县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
133	01PT2019E010	云南路桥试验检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
134	01PT2019E011	云南磐宇工程检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
135	01PT2019E012	云南仁恒工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
136	01PT2019F001	澄江县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
137	01PT2019F002	峨山县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
138	01PT2019F003	华宁县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
139	01PT2019F004	通海县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
140	01PT2019F006	易门县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
141	01PT2019F007	玉溪市红塔区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
142	01PT2019F008	玉溪市建设工程质量检测中心	防水卷材拉伸性能试验
143	01PT2019F009	玉溪市江川区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
144	01PT2019F013	云南煜展建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
145	01PT2019G001	个旧市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
146	01PT2019G002	河口县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
147	01PT2019G004	红河州恒圣建设工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
148	01PT2019G005	红河州红禹工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
149	01PT2019G006	红河州建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
150	01PT2019G008	建水县恒欣建设工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
151	01PT2019G009	建水县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
152	01PT2019G010	金平县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
153	01PT2019G011	开远市工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
154	01PT2019G012	泸西县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
155	01PT2019G013	蒙自市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
156	01PT2019G014	弥勒市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
157	01PT2019G015	屏边县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
158	01PT2019G016	石屏县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
159	01PT2019G017	元阳县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
160	01PT2019G018	云南邦赛工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
161	01PT2019H001	富宁县建设工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
162	01PT2019H002	广南县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
163	01PT2019H003	丘北县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
164	01PT2019H004	文山联信建筑工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
165	01PT2019H005	文山市建设工程质量检测中心	防水卷材拉伸性能试验

序号	机构编号	机构名称	满意项目
166	01PT2019H006	文山兴衡水电工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
167	01PT2019H007	文山州建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
168	01PT2019H009	砚山县建设工程质量监督检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
169	01PT2019H010	云南艺东工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
170	01PT2019J001	江城县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
171	01PT2019J002	景东彝族自治县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
172	01PT2019J003	景谷建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
173	01PT2019J004	澜沧县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
174	01PT2019J005	孟连县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
175	01PT2019J008	普洱滇筑工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
176	01PT2019J010	普洱盛泰工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
177	01PT2019J011	普洱市宏云建筑工程检测试验有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
178	01PT2019J012	普洱市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
179	01PT2019J013	普洱市思茅区建设工程检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
180	01PT2019J015	云南至上工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
181	01PT2019J016	镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验

序号	机构编号	机构名称	满意项目
182	01PT2019K001	景洪市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
183	01PT2019K002	勐海政通建设工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
184	01PT2019K003	勐腊县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
185	01PT2019K004	西双版纳州建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
186	01PT2019K005	西双版纳州水利水电工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
187	01PT2019K006	西双版纳州公路建设质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
188	01PT2019L001	宾川县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
189	01PT2019L003	大理润达工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
190	01PT2019L004	大理市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
191	01PT2019L005	大理佑丰建设工程检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
192	01PT2019L006	大理中正工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
193	01PT2019L007	大理州宏诚试验检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
194	01PT2019L008	大理州建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
195	01PT2019L009	洱源县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
196	01PT2019L010	鹤庆县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
197	01PT2019L011	剑川县诚正建设工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
198	01PT2019L012	弥渡县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
199	01PT2019L013	南涧县建设工程质量检测有限责任公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
200	01PT2019L014	巍山帆鹏工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
201	01PT2019L015	巍山县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
202	01PT2019L016	祥云县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
203	01PT2019L017	漾濞县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
204	01PT2019L018	永平县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
205	01PT2019L019	云龙县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
206	01PT2019L022	云南路一试验检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
207	01PT2019L023	云南兴利工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
208	01PT2019L024	云南中欣工程质量检测科技有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
209	01PT2019L025	云南众智工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
210	01PT2019M001	昌宁县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
211	01PT2019M002	龙陵县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
212	01PT2019M003	隆阳区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
213	01PT2019M005	腾冲县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
214	01PT2019M006	云南润铭科技有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
215	01PT2019M007	云南省保山市建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
216	01PT2019N001	德宏润宏工程质量检测咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
217	01PT2019N002	德宏同盛工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
218	01PT2019N003	德宏州德鑫建筑工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
219	01PT2019N005	德宏州九康公路试验检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
220	01PT2019N006	德宏州质量技术监督综合检测中心	防水卷材拉伸性能试验
221	01PT2019N007	梁河县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
222	01PT2019N008	陇川县建设工程质量检测中心（有限责任公司）	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
223	01PT2019N009	瑞丽市建设工程质量检测中心（有限公司）	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
224	01PT2019N011	云南天邛工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
225	01PT2019P001	华坪县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
226	01PT2019P002	丽江方正工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
227	01PT2019P003	丽江路达工程检测咨询有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
228	01PT2019P004	丽江市古城区磐石工程材料检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

序号	机构编号	机构名称	满意项目
229	01PT2019P007	宁蒗县恒丰建设工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
230	01PT2019P008	永胜县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
231	01PT2019Q001	福贡县泰安建设工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
232	01PT2019Q002	兰坪县泚江建设工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
233	01PT2019R001	迪庆州建设工程质量检测中心有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
234	01PT2019S001	沧源县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
235	01PT2019S003	临沧市建设工程质量检测中心有限公司	防水卷材拉伸性能试验
236	01PT2019S004	临沧市临翔区建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测、防水卷材拉伸性能试验
237	01PT2019S005	临沧市质量技术监督综合检测中心	防水卷材拉伸性能试验
238	01PT2019S006	永德县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测

注：1.该名单不包括复测结果为满意的检验检测机构；
2.该名单中钢筋间距和钢筋保护层厚度检测结果满意的检验检测机构为229家，防水卷材拉伸性能试验结果满意的检验检测机构为51家，同时参与两个能力验证项目并都取得满意结果的检验检测机构为42家。

附表 2

2019 年建设工程质量检测能力验证结果不满意 检验检测机构名单

序号	机构编号	机构名称	不满意项目
1	01PT2019F012	云南衍和工程检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
2	01PT2019L021	云南弘诚融智建设工程质量检测鉴定有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
3	01PT2019P006	丽江鑫润水利水电工程质量检测有限公司	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
4	01PT2019C010	镇雄县建设工程质量检测中心	钢筋间距和钢筋保护层厚度检测
5	01PT2019E011	云南磐宇工程检测鉴定有限公司	防水卷材拉伸性能试验
6	01PT2019E007	双柏县建设工程质量检测中心	防水卷材拉伸性能试验
7	01PT2019G016	石屏县建设工程质量检测中心	防水卷材拉伸性能试验
8	01PT2019K002	勐海政通建设工程质量检测有限公司	防水卷材拉伸性能试验